

13^a
edição

**Expo
&
Fórum**

Redes Subterrâneas de Energia Elétrica/2017

rpmbrasil
com.br

8 de junho de 2017

Centro de Convenções Frei Caneca - São Paulo - SP

“TÉCNICAS E NORMAS DE SEGURANÇA EM TRABALHO EM ESPAÇOS CONFINADOS”



MINISTÉRIO DO TRABALHO
FUNDACENTRO
FUNDAÇÃO JOSÉ GOMES DUFFAR INSTITUTO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Eng Francisco Kulcsar Neto
Fundacentro

São Paulo
2017


Tutorial 2

ESPAÇO CONFINADO

10 PASSOS PARA ENTRADA, TRABALHO E SAÍDA

1

Definir com precisão e antecedência a tarefa que será executada no espaço confinado.



2

Designar supervisor de entrada, vigias, trabalhadores autorizados e equipe de salvamento para tarefa específica e verificar se seus exames médicos e sua capacitação estão atualizados.



3

Isolar a área em que a atividade será executada.




4

O supervisor de entrada deve fazer a APR da atividade.



5

O supervisor de entrada deve fazer DDS (Diálogo Diário de Segurança) com a equipe designada.



6

Emissão da
PET pelo
supervisor de
entrada.



TRAVAMENTO DE FONTE DE ENERGIA



Executar o
Controle de Energias Perigosas com
Bloqueio e Etiquetagem

Fonte: Francisco Kulcsar Neto

7

Acompanhar a execução das atividades no espaço confinado.



8

O supervisor de entrada deve encerrar a PET após a saída de todos os trabalhadores do espaço confinado.



9

Retirar o
bloqueio, a
etiquetagem e o
isolamento da
área.



10

Autorizar a
operação/
liberação do
espaço
confinado.



DANGER
CONFINED SPACE
PERMIT REQUIRED

